

KYM1117287

34FBA810



34-HYB-18530

VXKUSHNSSNW015747

ŞAŞİ NUMARALI ARACIN

OTORAPOR


OTO EKSPERTİZ RAPORUDUR

BU RAPOR, SERKAN GÜRLER ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
HER OTORAPOR, BAĞIMSIZ FRANCHISE İŞLETMESİDİR. HER İŞLETME KENDİ ÜRETTİĞİ RAPORDAN SORUMLUDUR.

Bayi Adresi : Koşuyolu Mah. Dinlenç Sok. No: 9/A1 Ayrılık Çeşmesi / Kadıköy / İSTANBUL

Raporla İlgili Destek İstedığınızde 90 (216) 340-00-53 Numaralı Telefonda Bize Ulaşabilirsiniz

ARAÇ SATICISI, YÖNETMELİK GEREĞİ; (8 YAŞ 160.000 KM.) SATTIĞI ARAÇ 3 AY 5000 KM. GARANTİ VERMEK ZORUNDADIR. ARAÇTA HERHANGİ BİR ARIZA ÇIKMASI HALİNDE, ARAÇ SATICISI İLE İRTİBATA GEÇİP, UZATILMIŞ GARANTİ İSTEYİNİZ VE GARANTİ FİRMASINI ARAYINIZ.



Plaka : 34FBA810

Motor No : 10XVDW1887089

DİKKAT

Bu rapor doğa dostu özet rapordur ve sadece sizin için önemli noktaları içerir. Detaylı raporu, diğer fotoğrafları, ekspertiz sözleşmesini, raporun orijinal olup olmadığını teyit etmek için, Otorapor Mobil uygulamasını android veya iPhone işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza indirip bu sayfadaki karekodu okutarak indirebilir ve raporunuzu ömür boyu telefonunuzda saklayabilirsiniz. Karekodu tarayınız ve raporu telefonunuza indiriniz.

Ayrıca otorapor.com sitemizden rapor iş emri numarası olan "KYM1117287" kodu ile elinizdeki raporun değiştirilmemiş olduğunu teyit edebilirsiniz.



iPhone

Android



Bu rapor, SERKAN GÜRLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

KYM1117287

34FBA810

VXKUSHNSSNW015747

Rapor Sahibinin



34-HYB-18530

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN	Serkan Gürler
ARAÇ KABUL TARİHİ	22.09.2022
ARAÇ KABUL SAATİ	16:33
KAPANIŞ TARİHİ	22.09.2022
ARAÇ TESLİM SAATİ	17:49
OTORAPOR GİRİŞ KM	10241
OTORAPOR ÇIKIŞ KM	10241

BAYİ	BU RAPOR, SERKAN GÜRLER ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR. Koşuyolu Mah. Dinlenç Sok. No: 9/A1 Aynalık Çeşmesi / Kadıköy / İSTANBUL 90(216) 340-00-53
------	---

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA	34FBA810		
ŞASİ NO	VXKUSHNSSNW015747		
MOTOR NO	10XVDW1887089		
MARKA	Opel		
MODEL (CİNSİ)	Opel Mokka		
ÜRETİM YILI (TARİHİ)	2022		
İlk Tescil Tarihi	10.03.2022	Tescil Tarihi	20.09.2022
ARAÇ YAKIT CİNSİ	Benzin		
VİTES TİPİ	Otomatik		

EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI	SUZ*****
TELEFON CEP	05*****
E-MAİL	
T.C. NO / VERGİ NO	YOKKKKKKKKKK / YOK*****
TELEFON İŞ / EV	
ADRES	KAD*****

TALEP EDİLEN PAKETLER

PAKETLER	☒ Suzuki Oto Ekspertiz Paketi
PAKET TUTARI	650,00 TL
YAPILAN ÖDEME	650,00 TL

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI	SUZ*****
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO	784*****
ADRES	
E-MAİL	

ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI	SUZ*****
TELEFON CEP	00*****
ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI	

22.09.2022 17:50



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SERKAN GÜRLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 650,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 650,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDOGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTÜL KAGIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KYM1117287

34FBA810

VXKUSHNSSNW015747

Rapor Sahibinin



34-HYB-18530

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İKİNCİ EL OTO GARANTİ TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	☐ EVET ☐ HAYIR
KASKO VE TRAFİK SİGORTASI TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	☐ EVET ☐ HAYIR
YEDEK ANAHTAR?	☐ VAR ☐ YOK ☒ BİLMİYORUM
RUHSATIN ASLI GÖRÜLDÜ MÜ?	☐ EVET ☒ HAYIR

EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

***5747 şasi nolu OPEL MOKKA 1.2 130 AT8 ELEGANCE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

SEÇİLİ EKSPERTİZ PAKETİ MOTOR MEKANİK GARANTİSİNİ KAPSAMAMAKTADIR. BU EKSPERTİZ RAPORU ARACIN İSTASYONUMUZA GİRİŞ ÇIKIŞ KİLOMETRELERİNDEKİ VERİLERİ YANSITMAKTADIR.

<https://hgs.eptavm.com/arac-km-sorgula> adresinden kilometre sorgulaması yapabilirsiniz.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



22.09.2022 17:50



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SERKAN GÜRLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 650,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 650,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDOGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTÜLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KYM1117287

34FBA810

VXKUSHNSSNW015747

Rapor Sahibinin



34-HYB-18530

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için OTORAPOR ekspertiz servisini yetkili kılıyorum.
- Her sayfanın arkasında bulunan sözleşmede yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum.
- Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.
- Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır. Motor soğukken tespit edilebilecek arızalar garanti dışıdır.
- Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.
- Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs. arızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, Otorapor'un aracınızda "Sorunlu", "Hatalı" ya da "Bakım Yapıtılması Gereklidir" olarak belirttiği tüm parça ve aksesuarlar sizin sorumluluğunuzdadır.
- ARAÇTA TESPİT EDİLMİŞ SORUNLU PARÇALARIN, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILMADAN TRAFİĞE ÇIKMASI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR; OTO ÇEKİCİSİ İLE YETKİLİ SERVİSTE BAKIM YAPILMASI GEREKLİDİR. TRAFİĞE BU ŞEKİLDE ÇIKILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLARDAN OTORAPOR SORUMLU DEĞİLDİR.
- Bu rapor sadece aracı ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. 3.kişilere devir edilemez.
- Aracın alıcı tarafından satış işlemi görmesi durumunda bu rapor geçerliliğini yitirir.
- İşbu iş emri neticesinde, oto ekspertiz raporu alınması istenen aracın oto ekspertiz raporu alındıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde bir an önce ilgili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.
- <https://www.otorapor.com/ems> adresindeki ve telefonuma gelen "OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI"nı kabul ediyorum.
- Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.
- Airbag kontrolleri ilgili paketlerde OBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEDEN yapılmaktadır. Airbag paketi satın alınması halinde muvaffakat alınarak sökülmemektedir.
- Expert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.
- Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin OTO RAPOR ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanan satım ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafıma iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafıma iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.
- Otorapor Airbag Kontrol Paketi satın alınmayan araçlarda servis kontrolü yaptırılması gerekmektedir. BU RAPORDA AIRBAG PAKETİ SATIN ALINMAMIŞTIR.

DİKKAT! RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

İş emri sayfası 3 sayfadır. Diğer sayfayı kontrol ediniz.

ALICI

ADI SOYADI:

SUZ*****

İMZA:

SATICI

ADI SOYADI:

SUZ*****

İMZA:

22.09.2022 17:50



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SERKAN GÜLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.

**!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!**



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 650,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 650,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDOGRAM BULUNMAYAN,
ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KYM1117287

34FBA810

VXKUSHNSSNW015747



2 / 15

34-HYB-18530

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu	İyi
Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu	İyi
Klima Kompresörü Genel Durumu	İyi
Turbo Yağ Sızdırmazlığı-Üst Bölge	İyi
Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları	İyi
Motor Piston Kompresör testi gerekli mi?	Hayır
Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı?	Hayır
Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut mu?	Hayır
Egzoz Manifoldunda Gaz Kaçağı Var mı?	Hayır
Motor Suyunda Yağ Var mı?	Yok
Motor Yağında Soğutma Suyu Var mı?	Hayır
Motorda Üfleme Mevcut mu?	Hayır
Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut mu?	Hayır
Şarj ve Marş Dinamosu Rulmanı Ses Durumu	İyi
Araca Acil Servis Bakımı Gerekli mi?	Hayır
Araçta Motor-Mekanik Olarak İşlem Mevcut mu?	Hayır

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İyi
Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı	İyi

22.09.2022 17:50



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SERKAN GÜLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 650,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 650,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANİTETLİ KAĞIDA BASILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KYM1117287

34FBA810

VXKUSHNSSNW015747



3 / 15

34-HYB-18530

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Akü(%)



İyi

: 86

Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu



İyi

Motor Yağ Seviyesi



İyi

Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlık



İyi

Radyatör Genel Durumu



İyi

Intercooler Genel Durumu



İyi

Soğutma Fanları



İyi

Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmalık



İyi

Klima Boruları



İyi

Turbo Boruları Genel Durumu



İyi

Emme Manifoldu Durumu



İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Koruyucu Kapağı



İyi

Antifiriz



İyi

: -20

Fren Hidroliği Durumu



İyi

Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı



İyi

Sol Kule Bilyaları



İyi

Sağ Kule Bilyaları



İyi

22.09.2022 17:50



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SERKAN GÜLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 650,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 650,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KYM1117287

34FBA810

VXKUSHNSSNW015747

4 / 15
34-HYB-18530

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Karteri Yağ Sızdırmalığı  İyi

Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı  İyi

Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı  İyi

Yağ Sızdırmazlık Ön Diferansiyel  İyi

Yağ Soğutucusu Yağ Sızdırmazlığı  İyi

Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu  İyi

Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmalık  İyi

Arazi Şaftı Genel Durumu  İyi

Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmalığı  İyi

Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı  İyi

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü  Hasarsız

Sağ-Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı  İyi

Ön Fren Balata ve Diskler  İyi

Sol Ön Amortisör  İyi

Sağ Ön Amortisör  İyi

Turbo Alt Kontrolü  Sorunsuz

Motor ve Şanzıman Alt Takozları  İyi

Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz  İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

22.09.2022 17:50



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SERKAN GÜLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 650,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 650,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KYM1117287

34FBA810

VXKUSHNSSNW015747



5 / 15

34-HYB-18530

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Torsiyon Burç-Denge Kolları ve Salıncak Burç-
Fişekleri  İyi

Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları  İyi

Arka Fren Balataları ve Diskler  İyi

Sol Arka Amortisör ve Helezon Yayları  İyi

Sağ Arka Amortisör ve Helezon Yayları  İyi

Sağ-Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı  İyi

Airmatik  Çalışıyor

Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı  İyi

Lastiklerin Genel Durumu  İyi

Ön Fren Hortumları  İyi

Arka Fren Hortumları  İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Muhafaza  İyi

Ön Aks ve Aks Körükleri  İyi

Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı  İyi

Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı  İyi

Sol Ön Salıncak Fişegi  İyi

Sağ Ön Salıncak Fişegi  İyi

Taban Plastik Bakalitleri  İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



22.09.2022 17:50

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SERKAN GÜLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 650,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 650,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTÜLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KYM1117287

34FBA810

VXKUSHNSSNW015747



6 / 15

34-HYB-18530

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu



El Freni Halatları



Arka Aks ve Aks Körükleri



Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi?



22.09.2022 17:50



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SERKAN GÜRLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.


!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 650,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 650,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDGRAM BULUNMAYAN,
ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



O: Orijinal **N:** Normal **SM:** Sökme-Takma Mevcut

Not: * Bu sayfada sadece hatalı/işlemlı noktalar gösterilmiştir. Diğer parça durumları ve mikron değerleri bir sonraki sayfada detaylı olarak verilmektedir.

Not: * Kutulardaki numaralar "KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU" rapor nokta listesindeki rakamları ifade eder.

**!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!**

22.09.2022 17:50



**BURAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ**

Bu rapor, SERKAN GÜRLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 650,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 650,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP KARALAMA KAĞIDI

	PLAKA : 32 FBA 810	KAPORTA BOYA KARALAMA KAĞIDI ELEMANLARIN KONTROLÜNE TABİTİR NOT AMBULANS RAPOR BÖLGELERİDİR.
	SASE : 22 09 2022	
	TARİH :	
	KM : 10241	

NOTLAR:

Araç Genel Ezik ve Çizik Maruz Motor Kaputu Mikron Değeri Mükemmel Kontrol

ÖN TAMPON

ARKA TAMPON

USTANIN

ADI : Orhan BALAHANLI

SOYADI : IMZA :

22.09.2022 17:50



**BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ**

Bu rapor, SERKAN GÜRLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

**!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!**



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 650,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 650,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KYM1117287

34FBA810

VXKUSHNSSNW015747

9 / 15



34-HYB-18530

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

53 Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu?

Evet

Fotoğraf**55 Ön Panjur**

Sorunsuz

54 Tavanda Ezik-Göçük Mevcut mu?

Hayır

52 Ön Tampon

Orijinal

51 Arka Tampon

Orijinal

50 Tavan

Orijinal

: 90-110 μ
(mikron)**49 Tavan Tipi**

Normal

48 Ön Kaput

Sökme-Takma Mevcut

: 200 μ
(mikron)**47 Sol Ön - Şasi**

Orijinal

46 Sağ Ön - Şasi

Orijinal

45 Sol Ön - Podye Saçı

Orijinal

44 Sağ Ön - Podye Sacı

Orijinal

43 Sol Ön - Kule

Orijinal

42 Sağ Ön - Kule

Orijinal

41 Ön Panel

Orijinal

40 Arka Sol Şasi

Orijinal

39 Arka Sağ Şasi

Orijinal

38 Arka - İç Panel

Orijinal

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



22.09.2022 17:50



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SERKAN GÜRLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 650,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 650,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KYM1117287

34FBA810

VXKUSHNSSNW015747



10 / 15

34-HYB-18530

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

37 Arka Havuz İçi	Orijinal	
36 Sol Ön - Çamurluk	Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
35 Sol Ön - Kapı	Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
34 Sol Ön - İç Direk	Orijinal	
33 Sol Orta İç Direk	Orijinal	
32 Sol Arka Kapı İçi	Orijinal	
31 Sol Arka - Kapı	Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
30 Sol Arka - Çamurluk	Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
29 Sağ Arka Çamurluk	Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
28 Sağ Ön İç Direk	Orijinal	
27 Kapı Fitol Lastikleri ve Kapı Gergileri	İyi	
26 Sağ Arka - Kapı	Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
25 Sağ Arka Kapı İçi	Orijinal	
24 Sağ Orta İç Direk	Orijinal	
23 Sağ Ön Kapı	Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
22 Sağ Ön Çamurluk	Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
21 Ön - Cam	Orijinal	
20 Sunroof	Yok	

22.09.2022 17:50



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SERKAN GÜRLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 650,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 650,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTÜLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KYM1117287

34FBA810

VXKUSHNSSNW015747

11 / 15



34-HYB-18530

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

19 Arka Cam	Orijinal	
18 Arka Bagaj	Orijinal	: 90-110 μ (mikron)
17 Sağ Marşbiyel	Orijinal	
16 Sol Marşbiyel	Orijinal	
15 Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?	Araç Temizdi	
14 Araç "FİİLEN AĞIR İŞLEMLİ" Kategorisinde mi? (Bu yorum usta görüşüdür.)	Araçta Ağır İşlem Görülmemiştir	
13 Araç Alt Tabanı Kontrolü	Orijinal	
12 Karalama Kağıdı	Karalama Kağıdı Fotoğrafı Eki	
11 Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)	Orijinal	
10 Sol Frangart (Sol Üst Direk)	Orijinal	
8 Gösterge Panelinde Airbag Işığı Yanıyor mu?	Hayır	
3 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı	Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı	
2 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı	Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı	
1 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı	Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı	
0 Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati	Otorapor Airbag Kontrol Paketi Uygulanmadıysa Yetkili Serviste İncelenmesi Gereklidir.	
0 Araç Genelinde Dolu Hasarı Mevcut Mu ?	Hayır	

22.09.2022 17:50



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SERKAN GÜRLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 650,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 650,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDOGRAM BULUNMAYAN,
ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KYM1117287

34FBA810

VXKUSHNSSNW015747



12 / 15

34-HYB-18530

OBD/BEYİN TEST

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR



100% (16 puan üzerinden 16 puan)

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR



100% (2 puan üzerinden 2 puan)

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR




100% (10 puan üzerinden 10 puan)

TÜM NOKTALAR



100% (28 puan üzerinden 28 puan)



1 Hava Yastığı Elektronik

Yok

2 Motor Işığı

Yanmıyor

3 ABS /ESP/ESR Elektronik

Arıza Kaydı Yok

4 Klima Elektronik

Arıza Kaydı Yok

5 Motor Beyin Elektronikinde

Arıza Kaydı Var mı?

Yok

6 Elektrikli Direksiyon

Yok

7 Lastik Basınç Elektronik

Arıza Kaydı Yok

8 Gövde Elektronik Arızası

Mevcut mu?

Hayır

9 Şanzıman Elektronik

Arıza Kaydı Yok

10 OBD Test Çıktısı Görseli

OBD Test Çıktısı

Görseli

EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI (UZMAN TEKNİKER GÖRÜŞÜ)

"Servis Kontrolü Gerekli." ya da "Acil Olarak Servis Bakımı Gerekli." ibaresi bulunan araçların, servis bakımları yapılmadan trafiğe çıkması sakıncalıdır. Servis müdahalesi gerektiren problemlerden doğacak durumlardan Otorapor sorumlu değildir. "Chip tuning, ateşleme yazılımı, gaz tepkime artırıcı, şanzıman beyni update ve modifikasyonlar garantimiz dışındadır. Araç servis beyin güncellemesi almalıdır. Bu hususlar sorumluluğumuzda değildir. Ekspertiz hizmetimizde bu noktalar kontrol edilmelidir."

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



22.09.2022 17:50



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SERKAN GÜLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 650,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 650,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTÜLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KYM1117287

34FBA810

VXKUSHNSSNW015747



13 / 15

34-HYB-18530

İÇ-DİŞ KONDİSYON KONTROLLERİ RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Genel Torpido Kaplama



İyi

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Klima ve Izgaralar



İyi

Ön Sol Far



Çalışıyor

Ön Sağ Far



Çalışıyor

Silecek Far ve Diğer Kollar



İyi

Jantlar



İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Arıza Işık veya Uyarısı Mevcut mu?



Hayır

Radyo ve Ses Sistemi



Çalışıyor

El Fren Kolu ve ya Düğmesi



İyi

Tavan Aydınlatması



Çalışıyor

Tavan Döşemesi



İyi

Sunroof Düğmesi



Çalışıyor

Direksiyon Simidi Tuşları



Çalışıyor

Ön Sol Sinyal



Çalışıyor

Ön Sağ / Sol Sis



Çalışıyor

Ön Silecekler



İyi

Sol Ön Lastik



İyi

: 22

Sol Ön Lastik Diş Derinliği (mm)



İyi

: 6

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



22.09.2022 17:50

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SERKAN GÜLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 650,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 650,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDGRAM BULUNMAYAN,
ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KYM1117287

34FBA810

VXKUSHNSSNW015747



14 / 15

34-HYB-18530

İÇ-DİŞ KONDİSYON KONTROLLERİ RAPORU

Arka Sol Stop	Çalışıyor	
Sol Arka Lastik	İyi	: 22
Sol Arka Lastik Diş Derinliği	İyi	: 6
Arka Silecekler	İyi	
Dörtlü Flaşör	Çalışıyor	
Davlumbazlar	İyi	
Ön ve Arka Koltuklar Döşeme Kontrolü	İyi	
Avadanlık ve Stepne	İyi	
Sağ Arka Lastik	İyi	: 22
Sağ Arka Lastik Derinliği	İyi	: 6
Arka Sağ Stop	Çalışıyor	
Arka Sis Farları	Çalışıyor	
Sağ Ayna	Çalışıyor	
Sağ Ön Lastik	İyi	: 22
Sağ Ön Lastik Derinliği	İyi	: 6
Geri Vites Lambaları	Yanıyor	

22.09.2022 17:50



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SERKAN GÜLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 650,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 650,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDOGRAM BULUNMAYAN,
ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KYM1117287

34FBA810

VXKUSHNSSNW015747




15 / 15


34-HYB-18530

Kilometre / Şase ve Diğer Resimleri

Kilometre Kadrajı




Şase



Diğer



Diğer



22.09.2022 17:50



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SERKAN GÜLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 650,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 650,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTÜLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KYM1117287

34FBA810

VXKUSHNSSNW015747




34-HYB-18530

Araç Resimleri

Goruntu




Goruntu



Goruntu



Goruntu



Goruntu



Goruntu



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



22.09.2022 17:50



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SERKAN GÜLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 650,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 650,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTÜLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KYM1117287

34FBA810

VXKUSHNSSNW015747



16 / 15

34-HYB-18530

ÖZET USTA GÖRÜŞLERİ

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Araç genel ezik ve çizik mevcut motor kaputu mikron değeri yüksek servis kontrol önerilir

Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf Evet

Karalama Kağıdı Karalama Kağıdı Fotoğrafı Eki

İÇ-DİŞ KONDİSYON KONTROLLERİ

Araç pandizot u ve paspasları yok

Arıza Işık veya Uyarısı Mevcut mu? . (Hayır)

Genel Torpido Kaplama . (İyi)

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



22.09.2022 17:50

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, SERKAN GÜRLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor,
bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan
sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 650,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 650,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDOGRAM BULUNMAYAN,
ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KYM1117287

34FBA810

VXKUSHNSSNW015747



17 / 15

34-HYB-18530

REÇETE

Arabayı Aldıktan Sonra Tamir / Bakım / Onarım Gerektirebilecek Noktalar

Bu Sayfayı Masraf Takip Pusulası Olarak Kullanabilirsiniz

1. Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf (Evet)

☐ : Fiyat alınız

22.09.2022 17:50



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAĞINIZ
Bu rapor, SERKAN GÜRLER şirketi tarafından üretilmiştir. Her

Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 650,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 650,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTD EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTÜLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.